

Chers Clients,

Soucieux de sauvegarder la sécurité de ses clients, BUT vous informe que CALOR organise le rappel consommateur des générateurs vapeur OPTIMO, références GV4620C0 et GV4630C0.

Ci-dessous, vous trouverez le rappel produit initié par la marque CALOR :

RAPPEL PRODUIT

Produit :	Générateur vapeur Optimo de la marque Calor		
Référence commerciale :	GV4620C0	Code CMMF :	2820462000
Référence commerciale :	GV4630C0	Code CMMF :	2820463010
Date de production	Semaine 30 de 2019		



GV 4630C0



GV4620C0

Lors de ces expertises, Calor a constaté que les produits ci-dessus listés pouvaient présenter un écart par rapport à ces standards de sécurité.

Aussi, par mesure de précaution et parce que la sécurité de nos consommateurs est l'une de nos priorités, nous avons décidé de procéder à un rappel des produits des lots concernés.

Ce rappel volontaire de produits se limite uniquement aux produits ci-dessus listés et dont les dates de fabrication sont postérieures à la semaine 30 de 2019.

Si vous avez acheté un des deux produits listés ci-dessus, nous vous demandons de vous adresser au service consommateur de la marque Calor en appelant le numéro (Numéro : 0 800 94 96 85) et/ou en adressant un message électronique à l'adresse (rappel.produit@calor.fr)

Nous sommes désolés des désagréments générés.



RAPPEL PRODUIT

Chers clients,

Vous avez fait l'acquisition du produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :



Cave de service SIGNATURE, Référence CUVÉE S8N (EAN13 : 4 89 422 322517 5)

Produits commercialisés entre avril 2021 et juin 2021

À la suite d'un contrôle qualité, nous avons identifié une non-conformité pouvant entraîner un danger pour le consommateur.

Un défaut de fabrication a été observé qui dans certaines circonstances peut donner une accessibilité aux parties sous tension de l'appareil (risque de chocs électriques).

De part ce danger, BUT organise le rappel client de cette cave de service.

Dès à présent, nous vous demandons de LA DEBRANCHER et NE PLUS L'UTILISER.

A présent, nous vous invitons à vous rendre en magasin, pour procéder au remboursement qui sera effectué à la restitution du produit.

Si vous avez offert ce produit ou que vous n'en êtes pas l'utilisateur, merci de transmettre cette information de rappel à la personne concernée.

Nous vous prions de nous excuser pour le désagrément occasionné et vous remercions par avance de votre collaboration.

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

**BUT**

RAPPEL PRODUIT

Chers clients,

Si vous avez fait l'acquisition du produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :



Plancha gaz SIGNATURE, référence CB-C303-2 DAVID (EAN13 : 4 89 422 321942 6)

À la suite d'un contrôle qualité, nous avons identifié une non-conformité sur la plaque de cuisson amovible pouvant entraîner un danger pour le consommateur. Notamment, par la migration dans les aliments, de substances testées au-delà des limites réglementaires. Par conséquent, BUT organise un rappel national pour cette plancha GAZ SIGNATURE.

Dès à présent, nous vous demandons de **NE PLUS UTILISER** votre produit.

Nous allons procéder au remplacement de la plaque de cuisson amovible de la plancha.



Nous vous demandons de bien vouloir contacter le magasin où vous avez effectué votre achat, à partir du **Lundi 04 janvier 2021**, afin de vous remettre une plaque de cuisson conforme en échange de l'ancienne.

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

BUT

RAPPEL PRODUIT

Chers Clients,

Vous avez fait l'acquisition du produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :



PANDY Veilleuse PANDA
SIFCON International PLC
(EAN13 : 5 02 441 819901 4)

Certains produits peuvent présenter un risque de sécurité :

Accès facile aux piles et risque d'ingestion pour les enfants



Produit conforme
PRESENCE D'UNE VIS DE FERMETURE



Produit non-conforme ABSENCE
DE VIS DE FERMETURE

SI VOTRE VEILLEUSE NE PRESENTE PAS DE VIS DE FERMETURE DU COMPARTIMENT A PILES, NOUS VOUS DEMANDONS DE NE PLUS UTILISER VOTRE VEILLEUSE PANDY.

Merci de la rapporter au magasin BUT le plus proche pour remboursement.

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.



AVIS DE SECURITE

Chers Clients,

Soucieux de sauvegarder la sécurité de ses clients, BUT vous informe que la société XIAOMI a annoncé un avis de sécurité sur les trottinettes MI 365



Avis de sécurité Trottinettes Mi Electric Scooter (MI 365) XIAOMI

Mi Electric scooter (MI 365) – couleur blanche (EAN13: 6970244526816)

Mi Electric scooter (MI 365) – couleur noire (EAN13: 6970244526823)

La société XIAOMI ayant reçu des signalements isolés concernant des problèmes de sécurité potentiels associés à la trottinette électrique MI M365.



Après enquête, il semble qu'en cas d'utilisation non conforme au rappel de sécurité et aux instructions du manuel d'utilisation ou en cas d'utilisation de la force, certains lots de produits comportant des crochets en alliage d'aluminium dans le mécanisme de pliage peuvent présenter un risque de défaillance et, sans entretien adéquat, entraîner un risque de chute de l'utilisateur.

La sécurité étant une priorité, XIAOMI lance une campagne de sécurité pour alerter tous ses clients.

XIAOMI publie un avis de sécurité et met en place un programme de réparation à l'échelle mondiale qui propose des tests gratuits aux clients concernés et remplace le crochet en alliage d'aluminium par un crochet en acier inoxydable.

En attendant de pouvoir déterminer si un Mi Electric Scooter est concerné par ce programme, Xiaomi encourage les propriétaires en possession de ce produit, d'arrêter toute utilisation.

COMMENT SAVOIR SI SON XIAOMI MI ELECTRIC SCOOTER (M365) EST CONCERNÉ PAR CET AVIS :

Les utilisateurs ayant acheté un MI Electric Scooter pourront facilement déterminer si leur trottinette électrique est concernée en se rendant sur : <https://www.mi.com/fr/support/scooter-safety-notice/> et en renseignant le numéro de série.

Dans les 72 heures, un courriel vous sera envoyé incluant plus d'informations concernant la réparation gratuite du produit.

ATTENTION : si un utilisateur remarque une vis défectueuse sur son Mi Electric Scooter, il ne doit ABSOLUMENT PAS essayer de résoudre le problème par lui-même.

Xiaomi remercie tous ses clients et utilisateurs pour leur compréhension et coopération.

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

The BUT logo consists of the word "BUT" in white, bold, uppercase letters centered within a solid red square.

RAPPEL PRODUIT

Chers clients,

Si vous avez acquis le produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :

TRAMPOLINE - MIT SICHERHEITSNETZ (EAN13 : 9 00 985 224099 3)

Tous les produits vendus dans les magasins BUT CLAYES SOUS BOIS (PLAISIR) et BUT ROUEN TOURVILLE sur la période du 15 février au 04 juin 2019 sont concernés par ce rappel.



Les informations de sécurité, instructions de montage et avertissements n'étant pas traduites en français, le produit peut engendrer un risque pour une utilisation en toute sécurité.

Afin de prévenir tout accident éventuel, nous demandons aux utilisateurs **de cesser immédiatement d'utiliser le produit et de le rapporter pour remboursement au magasin BUT.**

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

BUT

RAPPEL PRODUIT

Chers clients,

Si vous avez acquis le produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :

CHAUFFAGE SOUFLANT – IDEAL HOME, référence ELE00584 (EAN13 : 3 66 195 411864 6)

Tous les produits vendus dans les magasins BUT sur la période du 14 décembre 2018 au 21 février 2019 sont concernés par ce rappel.



Certains appareils peuvent présenter un risque de surchauffe pouvant engendrer une détérioration de votre produit et le rendre dangereux.

Vous devez débrancher votre appareil, de ne plus l'utiliser et de le rapporter pour remboursement au magasin BUT le plus proche.

Nous vous prions de bien vouloir accepter toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

BUT

RAPPEL PRODUIT

Chers clients,

Si vous avez acquis le produit ci-dessous, merci de lire ce qui suit :

Range Pyjama Lapin Blanc référence 127365A (Code barre : 3 56 023 452455 2)

Tous les produits disposant du **numéro de lot M45354** sont concernés par ce rappel.

Sur l'étiquette cousue sur le produit



Sur l'emballage



Un risque éventuel d'étouffement a été identifié à la suite de la présence de petits éléments susceptibles d'être ingérés ou inhalés.

A titre conservatoire et préventif de tout accident éventuel, nous demandons aux utilisateurs **de cesser immédiatement d'utiliser le produit et de le rapporter pour remboursement au magasin BUT le plus proche**

Nous vous prions d'accepter nos excuses pour le dérangement que cela vous occasionné et vous remercions par avance pour votre coopération.