## CALCUL DE L'INDICE DE RÉPARABILITÉ ET PRÉSENTATION DES PARAMÈTRES AYANT PERMIS DE L'ÉTABLIR

Aspirateur non filaire

## FICHE D'INFORMATION À TRANSMETTRE AUX DEMANDEURS (cf. Article L. 541-9-2 du Code de l'environnement)

Date du calcul	17/10/2022		
Nom ou marque commerciale du fournisseur	SIGNATURE		
Adresse du fournisseur	1 AVENUE SPINOZA - 77184 EMERAINVILLE		
Référence du modèle donnée par le fournisseur	ASPIBAL MULTI 008		

Critère	Sous-critère	Note du sous- critère sur 10	Coefficient du sous critère	Note du critère sur 20	Total des notes des critères sur 100
	1.1 Durée de disponibilité de la documentation technique et relative aux conseils d'utilisation et d'entretien	0	2	0	
DÉMONTABILITÉ, ACCÈS, OUTILS,	2.1 Facilité de démontage des pièces de la liste 2*	0	1		39,3
	2.2 Outils nécessaires (liste 2)	8,0	0,5	9,0	
	2.3 Caractéristiques des fixations entre les pièces de la liste 1** et de la liste 2	10,0	0,5		
CRITÈRE 3 : 3. DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DÉTACHÉES 3.	3.1 Durée de disponibilité des pièces de la liste 2	4,2	1		
	3.2 Durée de disponibilité des pièces de la liste 1	5,2	0,5	9,3	
	3.3 Délais de livraison des pièces de la liste 2	5,0	0,3	3,3	
	3.4 Délais de livraison des pièces de la liste 1	5,0	0,2		
CRITÈRE 4 : PRIX DES PIÈCES DÉTACHÉES	4. Rapport prix des pièces de la liste 2 sur prix de l'équipement neuf	6,5	2	13,0	
CRITERE 5 : CRITERE SPÉCIFIQUE	5.1 Assistance à distance sans frais	4,0	2	8,0	
	Note de l'indice sur 10				3,9

<sup>\*</sup>liste 2 : liste des 3 à 5 pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont la casse ou les pannes sont les plus fréquentes ;

\*\*liste 1 : liste de 10 autres pièces détachées au maximum (selon la catégorie d'équipements concernée) dont le bon état est nécessaire au fonctionnement de l'équipement.